


www.proscale.net



BACK

FRONT



INSIDE COVER

CALIBRACION

Por favor calibren la balanza si la usan por primera vez, si está expuesto a altitudes diferentes o si la usan en otro lugar. Es necesario porque el peso de una cantidad en un lugar determinado no siempre es el mismo como en otro lugar. También puede ser que, a ratos aparezcan fluctuaciones mecánicas.

Calibrar: Necesitan un peso de 75kg o una combinación de varios pesos para calibrar la balanza
1. Mantengan pulsada la tecla [ZERO] y enciendan la balanza por pulsar [ON/OFF]. Mantenga pulsadas estas teclas hasta que el display indica un número aleatorio.
2. Pulse [UNIT], el display indica el peso necesario de calibrar "75.00".
3. Pongan el peso necesario cuidadosamente en la báscula y esperen 5 segundos. El display indica "PASS" y la balanza devuelve al modo normal de pesar.
4. El calibrado ahora está terminado.

REGULACIONES

Tienen la posibilidad de influir las regulaciones de la PROFREIGHT 332™.

Iluminación del display

1. Aseguren que la balanza está apagada. Mantengan pulsado [HOLD] y enciendan la balanza por pulsar [ON/OFF]. Suelten las teclas cuando el display indica "L-ON" o "L-OFF".
2. Pulse [UNIT] para elegir entre los ajustes ON = encendida (después de 2 minutos) o OFF = apagada.

3. Siempre pueden devolver al modo normal de pesar pulsar la tecla [ON/OFF].

Desconexión automática

4. El display indica "A-ON" o "A-OFF".
5. Pulse [UNIT] para elegir entre los ajustes "ON" = encendida (después de 2 minutos) o OFF = apagada.
6. Siempre pueden devolver al modo normal de pesar pulsar la tecla [ON/OFF].

Símbolos de Display

EEEEE : Sobre carga


 : Batería floja

www.proscale.net




ProScale

PROFREIGHT 332™



USER MANUAL



Thank you for purchasing a PROSCALE® PROFREIGHT 332™, the heavy duty shipping scale. Please read all operating instructions carefully before use. This electronic scale is a precision instrument. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service.

POWER SUPPLY

The PROFREIGHT 332™ was designed to run with AC power (AC adapter included) or optional 3 x AAA batteries. The AC adaptor plugs into the socket on the rear of the scales weighing indicator. If you want to use batteries, please install them in the battery compartment on the underside of the base of the scale.

Battery Installation

For battery installation, turn over the scale you'll see the battery compartment on the underside of the base of the scale, lift and open the battery cover, remove and/or install the batteries. Be sure that the batteries are installed correctly following the polarity indicators in the compartment. Reinstall the battery cover.

OPERATION INSTRUCTIONS

Only operate the scale on a flat, level surface that is stable and durable enough to support the scale and the items being placed on the scale. Place the indicator away from the scale at a position that is easy to read.

Weighing Procedures

Press the [ON/OFF] to turn ON/OFF the scale . The display will show "0.00". The scale is now ready for use. To begin weighing, follow these steps:

1. Press the [UNIT] key to change the weighing unit between kg, lb/oz, lb and stone.

2. Press [TARE/ZERO] key to TARE or zero the scale.

3. Press [HOLD] to store a weight value. Press [HOLD] again to clear.

Tare / Zero

Tare can be used for eliminating the weight value of an empty container. Place an empty container on the scale and press [TARE/ZERO]. Then place the items to be weighed in the container. NOTE: When all weight is removed from the weighing tray, the tared value of a container will be displayed as a negative number. Press [TARE/ZERO] again to return the scale to zero.

NOTA: Si se retira el peso completo del platillo, el peso vacío de un recipiente será indicado como valor negativo. Pulse de nuevo [ZERO/TARE] para poner el display a cero.

CALIBRATION

Calibration may be required when the scale is first set up for use, or if the scale is moved to a different altitude or new location. This is necessary because the weight of a mass in one location is not necessarily the same in another location. Also, with time and use, mechanical deviations can occur.

How to calibrate: you must have an accurate 75kg weight in order to calibrate

1. Make sure the scale is turned off. Press and hold [ZERO] (do not release) and turn on the scale, release when the display shows "L-ON" or "L-OFF".
2. Press [UNIT], the display will show the "CAL" and then the correct calibration weight "75.00".
3. Place the correct calibration weight on the platform and wait 5 seconds. The display will show "PASS" and then return to normal weighing mode.
4. Calibration is complete.

SCALE SET UP

The PROFREIGHT 332™ allows you to adjust the default settings of the scale.

Backlight Setting

1. Make sure the scale is turned off. Press and hold [HOLD] and turn on the scale, release when the display shows "L-ON" or "L-OFF".

2. Press [UNIT] to toggle the backlight setting ON=backlight is on or OFF=backlight is disabled

3. Press [HOLD] to confirm and enter auto-off setting mode.

Auto-off

4. The display will show "A-ON" or "A-OFF".

5. Appuyer sur [UNIT] pour sélectionner entre les ajustages ON = rétroéclairage éteint ou OFF = rétroéclairage allumé.

6. Turn the scale OFF and ON to return to normal weighing mode.

DISPLAY MESSAGES

Display Messages

EEEEE : Sobre carga


: Batería floja

www.proscale.net



ProScale

PROFREIGHT 332™



INSTRUCCIONES DE OPERACION

Muchas gracias por su decisión de comprar nuestra balanza digital PROSCALE® PROFREIGHT 332™. Por favor lea atentamente todas las instrucciones de servicio. Aquí se trata de un aparato de precisión. En caso de un tratamiento normal y cuidadoso, esta balanza supuestamente trabajará fiablemente y tendrá una duración de muchos años.

PILAS Y ADAPTADOR

Es posible de utilizar la balanza con un adaptador (6.0V / 100 mA). Lo pueden encajar al display de la balanza. Si todavía quieren utilizar la balanza con baterías (3xAAA), por favor las inserten al compartimiento de las pilas al parte inferior de la balanza. Cuíden a la polaridad correcta.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Sólo utilicen la balanza en una superficie plana y estable.

Pesar

Pulse [ON/OFF] para encender la balanza. El display indica "0.00". Ahora la balanza está lista. Observen las notas siguientes:

1. Pulse [UNIT] para cambiar entre kg, lb/oz, lb, st

2. Pulse [ZERO/TARE] para poner la báscula a cero. Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Pongan un recipiente vacío por encima de la báscula y pulse [ZERO/TARE]. Después, pongan los objetos a pesar en el platillo de la báscula.

3. Pulse [HOLD] para fijar el peso en el display. Pulse [HOLD] nuevamente para desbloquear la indicación.

Tara / Cero

Pulse [ZERO/TARE] para poner la báscula a cero. Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Pongan un recipiente vacío por encima de la báscula y pulse [ZERO/TARE]. Después, pongan los objetos a pesar en el platillo de la báscula.

ATENCIÓN: Si se retira el peso completo del platillo, el peso vacío de un recipiente será indicado como valor negativo. Pulse de nuevo [ZERO/TARE] para poner el display a cero.



CALIBRACION

Calibration may be required when the scale is first set up for use, or if the scale is moved to a different altitude or new location. This is necessary because the weight of a mass in one location is not necessarily the same in another location. Also, with time and use, mechanical deviations can occur.

How to calibrate: you must have an accurate 75kg weight in order to calibrate

1. Make sure the scale is turned off. Press and hold [ZERO] (do not release) and turn on the scale, release when the display shows "L-ON" or "L-OFF".
2. Press [UNIT], the display will show the "CAL" and then the correct calibration weight "75.00".
3. Place the correct calibration weight on the platform and wait 5 seconds. The display will show "PASS" and then return to normal weighing mode.
4. Calibration is complete.

SCALE SET UP

The PROFREIGHT 332™ allows you to adjust the default settings of the scale.

Backlight Setting

1. Make sure the scale is turned off. Press and hold [HOLD] and turn on the scale, release when the display shows "L-ON" or "L-OFF".

2. Press [UNIT] to toggle the backlight setting ON=backlight is on or OFF=backlight is disabled

3. Press [HOLD] to confirm and enter auto-off setting mode.

Auto-off

4. The display will show "A-ON" or "A-OFF".

5. Appuyer sur [UNIT] pour sélectionner entre les ajustages ON = rétroéclairage éteint ou OFF = rétroéclairage allumé.

6. Turn the scale OFF and ON to return to normal weighing mode.

DISPLAY MESSAGES

Display Messages

EEEEE : Sobre carga


: Batería floja

www.proscale.net



ProScale

PROFREIGHT 332™



INSTRUCCIONES DE OPERACION

Muchas gracias por su decisión de comprar nuestra balanza digital PROSCALE® PROFREIGHT 332™. Por favor lea atentamente todas las instrucciones de servicio. Aquí se trata de un aparato de precisión. En caso de un tratamiento normal y cuidadoso, esta balanza supuestamente trabajará fiablemente y tendrá una duración de muchos años.

PILAS Y ADAPTADOR

Es posible de utilizar la balanza con un adaptador (6.0V / 100 mA). Lo pueden encajar al display de la balanza. Si todavía quieren utilizar la balanza con baterías (3xAAA), por favor las inserten al compartimiento de las pilas al parte inferior de la balanza. Cuíden a la polaridad correcta.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Sólo utilicen la balanza en una superficie plana y estable.

Pesar

Pulse [ON/OFF] para encender la balanza. El display indica "0.00". Ahora la balanza está lista. Observen las notas siguientes:

1. Pulse [UNIT] para cambiar entre kg, lb/oz, lb, st

2. Pulse [ZERO/TARE] para poner la báscula a cero. Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Pongan un recipiente vacío por encima de la báscula y pulse [ZERO/TARE]. Después, pongan los objetos a pesar en el platillo de la báscula.

3. Pulse [HOLD] para fijar el peso en el display. Pulse [HOLD] nuevamente para desbloquear la indicación.

Tara / Cero

Pulse [ZERO/TARE] para poner la báscula a cero. Tara se puede aplicar para borrar el peso de un platillo vacío. Pongan un recipiente vacío por encima de la báscula y pulse [ZERO/TARE]. Después, pongan los objetos a pesar en el platillo de la báscula.

ATENCIÓN: Si se retira el peso completo del platillo, el peso vacío de un recipiente será indicado como valor negativo. Pulse de nuevo [ZERO/TARE] para poner el display a cero.



CALIBRACION

Calibration may be required when the scale is first set up for use, or if the scale is moved to a different altitude or new location. This is necessary because the weight of a mass in one location is not necessarily the same in another location. Also, with time and use, mechanical deviations can occur.

How to calibrate: you must have an accurate 75kg weight in order to calibrate

1. Make sure the scale is turned off. Press and hold [ZERO] (do not release) and turn on the scale, release when the display shows "L-ON" or "L-OFF".
2. Press [UNIT], the display will show the "CAL" and then the correct calibration weight "75.00".
3. Place the correct calibration weight on the platform and wait 5 seconds. The display will show "PASS" and then return to normal weighing mode.
4. Calibration is complete.

SCALE SET UP

The PROFREIGHT 332™ allows you to adjust the default settings of the scale.

Backlight Setting

1. Make sure the scale is turned off. Press and hold [HOLD] and turn on the scale, release when the display shows "L-ON" or "L-OFF".

2. Press [UNIT] to toggle the backlight setting ON=backlight is on or OFF=backlight is disabled

3. Press [HOLD] to confirm and enter auto-off setting mode.

Auto-off